

Aktuálně dostupné aktualizace softwaru

Evidenční č. společnosti Medtronic: FA453/FA507

Leden 2012

Vážená paní doktorko / Vážený pane doktore,

v současné době vydává společnost Medtronic aktualizace softwaru k programátorům a k přístrojům, které řeší dva (2) problémy, o kterých společnost Medtronic v minulosti informovala pod evidenčními čísly: FA453 (problém s bateriemi u klinických přístrojů Advisa®) a FA507 (problém se zablokováním vedoucí ke spuštění ERI u dvoudutinových kardiostimulátorů).

- **Problém s bateriemi u klinických přístrojů Advisa - 9995 v7.4.** Pročtěte si prosím příložený dodatek.
- **Software řešící zablokování vedoucí ke spuštění ERI - SW003 v 7.3 (Adapta, Versa, Sensia); SW010 v7.3 (Relia) a VSF20 v1.2 (Vitatron série E a G).** Pročtěte si prosím příložený dodatek.

Do softwarového balíčku přidává společnost Medtronic dodatečně ještě těchto šest (6) aktualizací softwaru:

- **Aktualizovaný odhadce životnosti:** Advisa DR MRI, Ensura DR MRI, Advisa DR, Consulta CRT-P, Syncra CRT-P – 9995 v7.4
- **Vylepšení pro plochu Medtronic - BOSS Desktop 2.5**
- **Vylepšení pro plochu Vitatron - VSH02 v 2.3**
- **Reveal XT-DX - SW007 v7.1** (převod vydání Reveal softwaru s Full View)
- **EnRhythm - 9987 v7.2 a EnRhythm MRI - SW005 v7.3** (převod vydání FA453, software fáze II)

Zástupce společnosti Medtronic Vám bude asistovat při instalaci softwaru na Vašem 2090 programátoru.

Omlouváme se za komplikace, které Vám toto může případně způsobit. Máte-li jakékoli dotazy nebo můžeme-li Vám nějakým způsobem být nápomocni, kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti Medtronic (Ing. Kateřina Novotná, +420 602 668 419).

S pozdravem,

Mgr. Michal Burger
Country CRDM BU ManagerPřílohy:

1. FA453: Dodatek k problému s bateriemi u klinických přístrojů Advisa
2. FA507: Dodatek k problému zablokování vedoucí ke spuštění ERI u dvoudutinových kardiostimulátorů