

Aktuálně dostupné aktualizace softwaru

Evidenční č. společnosti Medtronic: FA507

Leden 2012

Vážený pane doktore / Vážená paní doktorko,

v současné době vydává společnost Medtronic aktualizaci softwaru k programátorům, která řeší problém se zablokováním měření vedoucí ke spuštění ERI u dvoudutinových kardiostimulátorů. O tomto problému jsme původně informovali v dubnu 2011 pod evidenčním číslem společnosti Medtronic FA507.

- **Software řešící zablokování vedoucí ke spuštění ERI** - SW003 v 7.3 (Adapta, Versa, Sensia); SW010 v7.3 (Relia) a VSF20 v1.2 (Vitatron série E a G). Pročtěte si prosím přiložený dodatek.

Do softwarového balíčku přidává společnost Medtronic dodatečně ještě těchto sedm (7) aktualizací softwaru:

- **Problém s bateriemi u klinických přístrojů Advisa** - 9995 v7.4
- **Aktualizovaný odhadce životnosti:** Advisa DR MRI, Ensura DR MRI, Advisa DR, Consulta CRT-P, Syncra CRT-P – 995v7.4
- **Vylepšení pro plochu Medtronic** - BOSS Desktop 2.5
- **Vylepšení pro plochu Vitatron** - VSH02 v 2.3
- **Reveal XT-DX** - SW007 v7.1 (převod vydání Reveal softwaru s Full View)
- **EnRhythm** - 9987 v7.2 a **EnRhythm MRI** - SW005 v7.3 (převod vydání FA453, software fáze II)

Zástupce společnosti Medtronic Vám bude asistovat při instalaci softwaru na Vašem 2090 programátoru.

Omlouváme se za komplikace, které Vám toto může případně způsobit. Máte-li jakékoli dotazy nebo můžeme-li Vám nějakým způsobem být nápomocni, kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti Medtronic (Ing. Kateřina Novotná, +420 602 668 419).

S pozdravem,

Mgr. Michal Burger
Country CRDM BU Manager



Příloha: FA507 - Dodatek k problému zablokování vedoucí ke spuštění ERI u dvoudutinových kardiostimulátorů