Medtronic Czechia s.r.o.
Revnická 170/4
155 21 Praha 5
Czech Republic

Aktuálně dostupné aktualizace softwaru

Evidenční č. společnosti Medtronic: FA453/FA507

Leden 2012

Vážená paní doktorko / Vážený pane doktore,

v současné době vydává společnost Medtronic aktualizace softwaru k programátorům a k přístrojům, které řeší dva (2) problémy, o kterých společnost Medtronics v minulosti informovala pod evidenčními čísly: FA453 (problém s bateriemi u klinických přístrojů Advisa®) a FA507 (problém se zablokováním vedoucí ke spuštění ERI u dvoudutinových kardiostimulátorů).

- **Problém s bateriemi u klinických přístrojů Advisa** - 9995 v7.4. Pročtěte si prosím přiložený dodatek.
- **Software řešící zablokování vedoucí ke spuštění ERI** - SW003 v 7.3 (Adapta, Versa, Sensia); SW010 v7.3 (Relia) a VSF20 v1.2 (Vitatron série E a G). Pročtěte si prosím přiložený dodatek.

Do softwarového balíčku přidává společnost Medtronic dodatečně ještě těchto šest (6) aktualizací softwaru:

- **Aktualizovaný odhadce životnosti:** Advisa DR MRI, Ensura DR MRI, Advisa DR, Consulta CRT-P, Syncra CRT-P – 9995 v7.4
- **Vylepšení pro plochu Medtronic** - BOSS Desktop 2.5
- **Vylepšení pro plochu Vitatron** - VSH02 v 2.3
- **Reveal XT-DX** - SW007 v7.1 (převod vydání Reveal softwaru s Full View)
- **EnRhythm** - 9987 v7.2 a **EnRhythm MRI** - SW005 v7.3 (převod vydání FA453, software fáze II)

Zástupce společnosti Medtronic Vám bude asistovat při instalaci softwaru na Vašem 2090 programátoru.

Omlouváme se za komplikace, které Vám toto může případně způsobit. Máte-li jakékoli dotazy nebo můžeme-li Vám nějakým způsobem být nápomocni, kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti Medtronic (Ing. Kateřina Novotná, +420 602 668 419).

S pozdravem,

Mgr. Michal Burger
Country CRDM BU Manager

Medtronic Czechia s.r.o.
Revnická 170/4
CZ – 155 21 Praha – Třeb...
DIČ: CZ 64583562
tel.: +420 233 059 111
fax: +420 233 059 5...

Přílohy:

1. FA453: Dodatek k problému s bateriemi u klinických přístrojů Advisa
2. FA507: Dodatek k problému zablokování vedoucí ke spuštění ERI u dvoudutinových kardiostimulátorů