Urgentní bezpečnostní upozornění pro terén

Referenční číslo upozornění:	**FSN RPD 2013_01**
Datum vystavení dokumentu:	**05-03-2013**

DOTČENÝ PRODUKT: **Skleněné dávkovače**

DOTČENÝ SYSTÉM: **MODULAR** ANALYTICS **EVO**

MATERIÁLOVÁ ČÍSLA	**Materiálové číslo**	**Čísla šarží**
Modular core s ISE (EVO)	04998570 001	2269-10 až 2438-05
Modular D modul (EVO)	04998618 001	2268-01 až 2490-06

SHRNUTÍ PROBLÉMU: **Některé ze skleněných dávkovačů výše uvedených sériových čísel nebyly zkosené z důvodu výrobní poruchy. Proto může dojít k poškození těsnící části stříkačky a následnému úniku.**

POŽADOVANÁ AKCE: **Náhrada skleněných dávkovačů zasažených sériových čísel.**

Důvod vydání upozornění:

Některé ze skleněných dávkovačů výše uvedených sériových čísel nebyly zkosené z důvodu výrobní poruchy. Proto může dojít k poškození těsnící části stříkačky a následnému úniku.

Vážení přátelé,

s lítostí Vám oznamujeme, že některé skleněné dávkovače používané v přístrojích **MODULAR** ANALYTICS **EVO** core unit (sériová čísla od 2269-10 až 2438-05) a modulu D (sériová čísla od 2268-01 do 2490-06) nebyly zkosené z důvodu výrobní poruchy. Při výměně těsnící části stříkačky během preventivní údržby těchto zasažených skleněných zásobníků mohou případné úlomky skla tuto část poškodit.

Požadovaná akce:

Během příští pravidelné údržby Vám tyto skleněné dávkovače vymění servisní pracovník naší společnosti.

Omlouváme se Vám za komplikace, které mohl tento problém způsobit.

S pozdravem

Ing. Pavel Prouza
Product Manager ProfDia
tel.: +420 724 285 731