Boston Scientific Corporation
Cardiac Rhythm Management
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798
www.bostonscientific.com

Březen 2013

Předmět: Váš defibrilátor Cameron Health (SQ-RX® model 1010)

Vážený paciente,

Cameron Health a Boston Scientific v nedávné době zaslali důležitou informaci Vašemu kardiologovi o typu implantabilního defibrilátoru, který jste obdrželi.

Informace pro pacienty
Ve velmi výjimečných případech může tento typ defibrilátoru ztratit schopnost aplikovat výboj. Následkem této situace nebyl poškozen žádný pacient.

Do Vašeho defibrilátoru může být dodán nový software, který zabrání, aby se zmíněný výjimečný problém objevil. Na Vaší příští návštěvě Váš kardiolog jednoduše přenese tento nový software do Vašeho defibrilátoru pomocí stejného programátoru, který obvykle používá ke kontrole Vašeho defibrilátoru. Není potřeba žádný chirurgický zákrok ani jiný speciální postup.

Co byste měli udělat?
Prosím navštivte svého lékaře tak, jak máte naplánováno, a zejména pokud Vás Váš lékař požádá o návštěvu navíc. Promluvte si se svým kardiologem o tomto dopise během Vaší příští návštěvy. Váš lékař nejlépe ví, jak se tato informace dotýká přímo Vás.

Máte otázky?
Boston Scientific pokládá za důležité sdílet tuto informaci s Vámi a Vaším lékařem. Zároveň rozumíme, že takováto zpráva ve Vás může zanechat otázky. Kromě diskuze s Vaším vlastním lékařem neváhejte kontaktovat Službu pro pacienty Boston Scientific na čísle 1.866.484.3268 a stiskněte “2”. S potěšením odpovíme na jakékoliv Vaše zbývající dotazy.

Se srdečným pozdravem

Renold J. Russie
Viceprezident pro zajišťování kvality
Boston Scientific Cardiac Rhythm Management