Uživatelům jednotlivých balení
mikrokyvet HemoCue Glucose 201 RT

Informační dopis ohledně výrobku

Dotčené výrobky:
Mikrokyvety HemoCue Glucose 201 RT (jednotlivé balení)
Číslo výrobku: 114701, 114703, 114704
Rozsah výrobních čísel: 1207906 – 1304996

Identifikátor: 2013-07-29_GL_RT

Informace ohledně vadného obalového materiálu u jednotlivého balení mikrokyvet
HemoCue si nedávno povšimlo problému souvisejícího s výrobou, který ovlivnil některý z obalového materiálu jednotlivého balení mikrokyvet Glucose 201 RT s výrobním číslem uvedeným výše. Hlavní příčina problému byla identifikovaná a problém byl ve výrobním procesu napraven.

Rádi bychom Vás informovali, že analyzátory HemoCue Glucose 201 RT používané spolu s dotčenými mikrokyvetami stále fungují podle ISO 15197:2003.

Předání informačního dopisu
Toto upozornění je potřeba předat všem, kteří by měli být informovaní, ve vaší organizaci.
Prosím podepište Ověřovací formulář a vraťte ho do HemoCue AB.

Omlouváme se za vzniklé potíže. Pokud máte nějaké dotazy, prosím zašlete e-mail vašemu zástupci nebo na cuvettes@hemocue.se.

Ověřovací formulář k informaci o výrobku
Identifikátor: 2013-07-29_GL_RT

Tímto potvrzujeme, že jsme přečetli a rozumíme informacím v tomto produktovém informačním dopise ohledně vadného obalového materiálu.

Potvrzujeme, že toto upozornění bylo předáno všem, kteří by měli být informovaní, v naší organizaci.

Datum:……

Podpis:…….

Jméno hůlkovým písmem:……

Organizace:……

Úplná adresa:

Prosím podepište a vraťte do:
Váš místní zástupce
CHEIRÓN a.s.
Blatenská 1073/27a, 326 00 Plzeň
Tel: 377 590 411, Fax: 377 590 435
nebo
e-mail: cuvettes@hemocue.se
nebo
fax: +46 77 570 02 12