



STOMATOLAB
DENTONIC SYNERGY  VDW[®]

FÉNIX DENTAL
U Pekařky 1/314
180 00 Praha 8
Tel: 266 310 802

Výrobky 176 015 a 176 020 – možná chyba při montáži

Vážený zákazníku,

na základě vyjádření firmy Hager & Meisinger GmbH Vás chceme upozornit na výrobní vadu výše uvedených výrobků, ke které mohlo eventuálně dojít při výrobě.

Tato vada se může týkat následujících čísel LOT:

17 015: 892704

176 020: 892706, 892707

Sady: 033492, 034042, 034124

Vadná montáž mohla způsobit nedostatečné upevnění pilníku v držáku. Vzhledem k tomu hrozí zvýšené riziko při použití tohoto výrobku v rámci ošetření pacientů.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste své skladové zásoby prověřili s ohledem na výše uvedená čísla LOT a dotčené výrobky nám zaslali zpět na firmu. Výrobky Vám budou zdarma vyměněny za nové.

Firma Hager & Meisinger GmbH udělá vše pro to, aby se tato skutečnost neopakovala.

S pozdravem Kristýna Pankallová

FÉNIX DENTAL s.r.o.

Tel: 266 310 802

PROSÍM POTVRDIT A ZASLAT ZPĚT. Děkuji

.....
Jméno a příjmení

.....
datum

.....
razítko, podpis