

V Praze dne 25/08/2012

BEZPEČNOSTNÍ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

Výrobek: Laryngoskopické rukojeti Timesco
Typ nápravného opatření: stažení výrobků
Specifikace výrobků: katalogové číslo: 3000.350.10

Katalogové číslo	Popis výrobku
3000.350.10	Rukojeť Xenon Medium

Číslo šarže:	TLQ, TAR, TBR, TCR
---------------------	--------------------

Popis problému:

Společnost Timesco přistoupila k dobrovolnému stažení výše uvedených laryngoskopických rukojetí. U laryngoskopických rukojetí výše uvedených čísel šarží byla identifikována vada materialu, která má vliv na kontaktní disk, který se po autoklávování uvolňuje a může způsobovat zhroušenou funkci laryngoskopické rukojeti.

Předmětem tohoto Nápravného opatření je požádat uživatele výrobků, aby vrátili všechny laryngoskopické rukojeti uvedené v seznamu, Dle našich záznamů obdrželo Vaše zdravotnické zařízení 2ks tohoto výrobku.

- Proved'te prosím inventuru Vašich zásob a izolujte výše uvedené výrobky.
- Vyplňte a odešlete zpět přiložený odpovědní formulář a to mailem nebo faxem na adresu distributora firmy Timesco: společnosti ASQA a.s. (info@asqa.cz, fax: 272 761 351); následně Vás bude kontaktovat zákaznické oddělení ohledně způsobu odeslání nebo vyzvednutí výrobků a zaslání náhradního zboží nebo dobropisu.

Nové, náhradní výrobky budou označeny na vnější ploše číslem "1" (viz obrázek). Pokud jsou Vaše rukojeti výše uvedených čísel šarží již označeny tímto způsobem, není třeba je stahovat z používání.



Děkujeme za Vaši spolupráci v této záležitosti a velmi se omlouváme za potíže, které tato situace mohla způsobit a prosíme o laskavé vyplnění přiloženého formuláře – potvrzení zákazníka.

Eva Hochmannová
obchodní ředitelka