

Vážení zákazníci,

věnujte prosím pozornost následujícímu oznámení.

D-dimer testovací souprava pro analyzátor série AQT90 FLEX

Společnost RADIOMETER nedávno zjistila, že v malém množství testovacích pohárků u jedné šarže testovací soupravy ke stanovení D-dimeru chybí reagentie.

V případě, že reagentie chybí, stanovení nebude poskytovat správné výsledky. Jak výsledky kontrolních materiálů (a následně patientských vzorků) budou velmi nízké ($<0.08\text{mg/L}$). Z tohoto důvodu vzniká riziko, že falešně nízké výsledky mohou vést u pacientů s hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií k tomu, že tato onemocnění nebudou odhalena.

Chybný produkt:

AQT90 FLEX D-dimer testovací souprava, 942-915, šarže 08119.

Co byste měli udělat?

- Prosím, zkontrolujte vaše zásoby a vyřadte uvedenou šarži 08119 D-dimer testovací soupravy
- Prosím, zkontrolujte všechny právě používané D-dimer testovací soupravy šarže 08119 v analyzátoru a nahraďte je jinými.
- Prosím, zlikvidujte všechny D-dimer testovací soupravy šarže 08119.
- Prosím, vyplňte zpětný formulář a zašlete jej zpět do 22. 3. 2013.

RADIOMETER Vám bude kompenzovat všechny D-dimer testovací soupravy šarže 08119, které jste museli zlikvidovat

V případě, že máte jakékoliv otázky, prosím, kontaktujte obchodního zástupce společnosti RADIOMETER s.r.o.

Omlouváme se za případně vzniklé nepříjemnosti spojené s tímto oznámením.

S pozdravem,

RADIOMETER s.r.o.