

Neshoda IMTEC-Myositis-LIA PL (ITC60201)

Šarže č. 14001

U šarže č. 14001 produktu IMTEC-Myositis-LIA PL došlo k záměně vyhodnocovacích šablon. Na šabloně dodávané v balení je uvedeno nesprávné pořadí testovaných parametrů, což by mohlo způsobit záměny detekovaných protilátek. Dle doporučení výrobce by tedy bylo vhodné znovu interpretovat výsledky získané pomocí této šarže, pokud byla použita šablona. Jak jsme ověřili, v softwaru HumaScan verze 1.1 je vše v pořádku.

Opravená šablona je přiložena k tomuto vyjádření.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 19. 1. 2015