

16. května 2012

UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)
Antimicrobial Susceptibility Testing Disc
Oxoid ATM30 (Aztreonam), CT0264B, šarže 1100699

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během technického vyšetřování bylo zjištěno, že kartuše antibiotických disků Oxoid ATM30 (Aztreonam), CT0264B, šarže 1100699 mohou obsahovat jednotlivé disky, které nejsou impregnovány antibiotikem.

Používání disků této šarže může způsobit falešnou indikaci rezistence k aztreonamu.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů.

V souladu s naší politikou jakosti žádáme o likvidaci zbývajících zásob této šarže výrobku a kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se to týká.

Agentura Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) byla o tomto bezpečnostním nápravném opatření informována.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.

S úctou,

Colin Booth

Director, Regulatory Affairs Microbiology Europe and ROW

Mikrobiologie

Oxoid Ltd.
Wade Road
Basingstoke

Hants
RG24 8PW
UK

+44 (0) 1256 841 144 tel
+44 (0) 1256 814 626 fax

www.thermofisher.com
www.oxoid.com